



Comune di Latina
Foglio n. 21



LEGENDA

Simbolo	Descrizione
●	Piezometro in Gestione Operativa
✕	Piezometro in Gestione Post-Operativa
□	Piezometro Messa in sicurezza e Bonifica
●	Punto di campionamento acque ruscellanti

ALLEGATO "2"
Tavola ubicativa dei punti di campionamento acque di ruscellamento - dei piezometri di monitoraggio e controllo e delle centrali di trattamento termico e valorizzazione del biogas